

**Nota Informativa N° 005 – 2023- ANEXO -CERITS CAJA DE AGUA -DIRISLC**

**A : MC MC. Martin Gutiérrez Zapata  
DIRECTOR GENERAL DIRIS CENTRO**

**CON COPIA :**

**Lic. Adm. Roberto Ysaac Villanueva Fuentes Rivera  
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS  
Lic. Adm. Xavier Armando Velasco Palacios Italo  
JEFE DE LA OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSIONES  
Ing. Elect. Robert Perez Ramirez  
JEFE DE LA OFICINA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
M.C. Eduardo José Aguirre Basagoitia  
**DIRECCIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN SANITARIA**  
MC. Lizet Yajahira Quintana Mendoza  
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD  
MC. Raul Ponce Aliaga**

**DE : SAAVEDRA VELASCO MARCOS  
Médico Responsable del CERITS-CAJA DE AGUA**

**ASUNTO : INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO CERITS ANEXO CAJA AGUA  
SITÚA EN RIESGO AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO**

**FECHA : 10 de abril 2023**

-----

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle sobre la actualidad de Infraestructura de CERITS ANEXO CAJA DE AGUA y la cronología de sucesos desde el inicio de mi función como médico responsable y visitas de funcionarios de DIRIS CENTRO , el presente se elabora a solicitud de MC Lizet Quintana Mendoza, Jefa de Oficina de Calidad DIRIS CENTRO:

I. El 22 de Febrero se presenta a su jefatura el PLAN DE CONTINGENCIA CERITS ANEXO CAJA DE AGUA , a través de la **NOTA INFORMATIVA N°028-2023-CERITS CAJA DE AGUA ESPCITS/VIH-SIDA-SJL (ANEXO 1)** , asimismo envié una copia del plan a DIRIS CENTRO con número de **HT : 202312735** , con motivo de solicitud de contratación de recursos humanos.

En dicho documento concluyo y recomiendo :

*“...1. La infraestructura no cumple con la normativa vigente de categorización de servicios de salud.*

*2.La infraestructura presenta alteraciones en sus paredes y techos...” ,*

*Asimismo se recomienda lo siguiente :*

*“1.Solicitar al área encargada de infraestructura de Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro la evaluación técnica de la infraestructura del establecimiento.*

2. *Solicitar mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del establecimiento..”*

II. El día **15 de marzo** del presente, acudió a establecimiento **Área de Mantenimiento de DIRIS CENTRO**, por los sucesos de lluvias que afectaron el ANEXO CERITS CAJA DE AGUA, se realizó un acta donde se concluyó lo siguiente **ANEXO 2** :

*“1. Enviar informe a las siguientes áreas : a)OIE, b) Desastres y c) Calidad para evaluación de la infraestructura . Al momento no se puede indicar medidas. 2.Se comunica con Lic.Jessica Guerrero , informa sobre riesgo en perímetro de CERITS por cercanía con Río Rímac , 3.- Cerco requiere mantenimiento”*

III.El día 17 de marzo, se envía **Nota Informativa N°004-2023.ANEXO -CERITS CAJA DE AGUA DIRIS LC. , son ASUNTO : OCURRENCIA SOBRE INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CERITS.**, con número de HT : 202317152 , dirigido a DIRECTOR GENERAL DIRIS CENTRO, con atención a : JEFATURA OIE, JEFATURA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES , JEFATURA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. **ANEXO 3**

IV. El día 17 de marzo, se redacta un Acta con **Área de Infraestructura y Equipamiento DIRIS LIMA CENTRO**, donde se concluye lo siguiente:

*“1. Cerrar ambientes : a) Sala de reuniones, b) Tópico triaje, 3) Clínico 2 , los cuales no pueden ser usados por situar en riesgo a usuarios externos e internos” **ANEXO 4***

V. El 17 de marzo, se envía a su jefatura la NOTA INFORMATIVA N °044 -2023 -CERITS CAJA DE AGUA ESPCITS/VIH-SIDA-SJL”, con ASUNTO : INDICACIONES POR INFORME DE INFRAESTRUCTURA DE DIRIS CENTRO. **ANEXO 5**

VI.El 21 de marzo, acudió **Área de Seguridad y Salud en el trabajo de DIRIS LIMA CENTRO**, se redactó el acta : *“ Para lo cual la Ing.Peña comunicará un Informe técnico de lo verificado para tomar las acciones correctivas correspondientes a las oficinas de mantenimiento y de gestión de riesgos.”*

**ANEXO 6**

VII.El 22 de marzo , se realizó un acta con la **Oficina de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres DIRIS LIMA CENTRO**, donde se concluye:

*“ 1.Ambientes clausurados : 1) Tópico triaje , 2)Sala de Reuniones , 3) Consultorio clínico 2 , 4) Psicología-Infectología : el techo aligerado en malas condiciones y falso techo de cielo raso en malas condiciones ... El arquitecto señala que es reacondicionamiento de un almacén , losa aligerada contiene tanque elevado sin ningún uso” **ANEXO 7***

VIII.El 23 de marzo se realiza un acta de reunión **DPVIH-MINSA-ESTRATEGIA ITS-VIH-MINSA, CS CAJA DE AGUA Y ANEO CERITS CAJA DE AGUA**, se concluye :

*“1.Mantener el establecimiento dentro del área de CERITS ANEXO CAJA DE AGUA, 2. Agotar opciones para traslado: 1) Bienes incautados , 2) Municipalidad-SJL” **ANEXO 8***

IX. EL 28 de marzo se realiza acta con **OFICINA INVERSIONES DIRIS LIMA CENTRO** : *“...2.Se realizará informe a DIRIS...” **ANEXO 9***

X. El 04 de abril se suscitó 02 explosiones alrededor del CERITS, se realizó un **ACTA de visita con empresa eléctrica ENEL**, se concluyó lo siguiente: “ ...1.Defecto del cable de energía eléctrica...” **ANEXO 10**

**XI.El 10 de abril se redacta acta con MC Oficina de Gestión de la Calidad DIRIS** Lizet Quintana Mendoza, encargada de Oficina de Calidad DIRIS CENTRO quien solicita el presenta informe.

Ante la situación descrita, solicito ante usted se efectivicen medidas correspondientes y se nos informe sobre las decisiones técnicas tomadas por parte de los funcionarios de las Oficinas de DIRIS LIMA CENTRO que han visitado el establecimiento y realizado actas.

Asimismo, reiterarle, que la situación de la infraestructura sitúa en grave riesgo la integridad del usuario externo e interno del establecimiento y afecta los flujos de atención de Atención Médica Periódica y Atención de personas viviendo con HIV, de acuerdo a la normativa técnica vigente.


A pesar de la situación y limitaciones descritas, nuestro personal continúa brindando la atención a nuestros usuarios y solicita condiciones adecuadas para desempeñar las funciones encargadas.

Es todo cuanto informo, esperando una pronta solución a lo descrito.

  
PERÚ Ministerio de Salud DIRIS LIMA CENTRO  
C.S. CAROLINE AGUIA  
MARCOS SAAVEDRA VELASCO  
MEDICO RESPONSABLE CERITS ANEXO  
C.M.P. 70739 R.N.E. 33171

## Anexos

### 1. ANEXO 1 PLAN DE CONTINGENCIA ENVIADO A JEFATURA CS CAJA DE AGUA



2. ANEXO 2 17 DE MARZO ACTA MANTENIMIENTO DIRIS CENTRO

17

ACTA DE REUNIÓN CON DIARIS CENTRO -  
ÁREA DE MANTENIMIENTO

SIENDO 15 DE MARZO 2023, 10:00 HORAS; NOS ENCONTRAMOS REUNIDOS:

- 1: MC RAUL PONCE ARIAGA MÉDICO JEFE CS CAJA DE AGUA
- 2: MC MARCO SAAVEDRA VELASCO MÉDICO RESPONSABLE CERITS ANEXO
- 3: INGENIERO

SE TOMAN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

1. INFORMAR A DIARIS CENTRO SOBRE ESTADO DE TENDIDO DE CERITS EL CUAL PRESENTA GRIETAS, LO CUAL REPRESENTA UN RIESGO PARA LA INTEGRIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y URBANOS
2. CONTACTO ELÉCTRICO DETO DE FUNCIONAR LUEGO DE UN LLUVIAS
3. SE INFORMÓ A CAJAS PARA HABITANTES, JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,

ADICIONAL, ING CIVIL EDGAR ZOLA:

- 1- ENVIAR INFORME A LAS DEPARTAMENTALES
- a) DTE b) DEPARTAMENTAL Y c) CAJAS
- PARA EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
- AL MOMENTO NO SE PUEDE INDICAR MEDIDAS
- 2) SE COMUNICÓ CON LIC. JENIFER BARRERA, INGENIERA SOBRE ESTADO DEL TENDIDO DE CERITS POR CONSULTA CON INGENIERO
- 3- SE LEÓ REPORTE MANTENIMIENTO

PERÚ MINISTERIO DE SALUD DIRIS LIMA CENTRO  
C.B. CAJA DE AGUA

MARCOS SAAVEDRA VELASCO  
MÉDICO RESPONSABLE CERITS ANEXO  
CMP: 2733 RNE 35171

PERÚ MINISTERIO DE SALUD DIRIS LIMA CENTRO

M.C. Raúl Ponce Ariaga  
MÉDICO JEFE C.S. CAJA DE AGUA  
CMP: 93386

Edgar Zola Lopez

### 3.ANEXO 3 NOTA INFORMATIVA A DIRIS CENTRO

CARGO

ENTREGANDO DIRIS COMO VIRTUAL  
AT = 2023 17157

Nota Informativa N° 004 - 2023- ANEXO -CERITS CAJA DE AGUA -DIRISLC

A : MC. MARTIN GUTIERREZ ZAPATA  
DIRECTOR GENERAL DIRIS CENTRO

CON ATENCIÓN A :

ING. ELECT. ROBERT PEREZ RAMIREZ  
JEFE DE LA OFICINA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
OBS. JESSICA MARIA GUERRERO CACERES.  
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE  
JEFE DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD-DIRIS CENTRO

DE : SAAVEDRA VELASCO MARCOS  
Médico Responsable del CERITS-CAJA DE AGUA

ASUNTO : OCURRENCIA SOBRE INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CERITS

FECHA : 17 de Marzo del 2023

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle de manera reiterativa el estado actual del CERITS ANEXO DEL CENTRO DE SALUD CAJA DE AGUA y lo sucedido hoy.  
Se evidencia lo siguiente :

Análisis de situación actual

**I Infraestructura**

Se cuenta con 16 ambientes :

**1.Consultorio clínico 1**

**Diagnóstico** : no cumple con las medidas adecuadas según normativa de categorización de establecimientos de salud , presenta grietas en las paredes y techo.  
**Recomendación** : Mantenimiento preventivo, correctivo.

**ANE XO 4 ACTA DE REUNIÓN ÁREA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**

20

ACTA REUNION GERENCIAL COMIT. COM. DE AGUAS  
- AREA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DIR. LIMA CENTRO


SESIONO 17 MARZO 2023 (3:23UA)  
MEDIACIONES (REUNION):


- 1º MC MARCO SAavedra VELASCO
- 2º MC RAUL PONCE SUAREZ
- 3º ERICK CACERES - ARQUITECTO
- 4º LUIS VALLADARES RIVERA - ARQUITECTO
- 5º GUSTAVO YANAC - INGENIERO CIVIL
- 6º JENNIFER PANTOJA ALPICHAGA - ARQUITECTA
- 7º SR EMILIO PEREZ - LOGISTAS CI COM DE AGUAS



SE CONCLUYE:


A: CONASE AMBICOMES: a) CAS DENTUMONOS  
b) TORRE TMAE  
c) CLINICO ?


LOS CAS DENTUMONOS POR VISAR POR SI MIRA EN RIESGO  
A VISAR EXTERNO E INTERNO.

 DNI 46207494  
 GUSTAVO YANAC CHANGOLCA  
 Luis Valladares Rivera


 DNI 4205545  
 Erick Cáceres M.  
 70525509

 DNI 48165558  
 JENNIFER PANTOJA A.  



 PERÚ DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DIR. LIMA CENTRO  
 AREA DE AGUAS


 MARCOS SAAVEDRA VELASCO  
 MEDICO RESPONSABLE CERITS ANEXO  
 CMF 7239 RNE 39171

**ANEXO 5 NOTA INFORMATIVA N 044**



## ANEXO 6 ACTA ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO





Acta de visita del departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo o3 virus línea control.

Se pudo el día 20/03/2023 12:20 hrs. nos encontramos reunidos en el comts. Caja Agua para la visita de inspección de adecuaciones y la verificación del lugar de los hechos del incidente.

- ① Ing. Estrella Peña 74207020.
- ② Arq. Melanie Alvarado 72705259.
- ③ Lic. Krinia Norez 10621784.
- ④ Lic. Hilda Luján 07757549
- ⑤ DR. Stalin Condori Calcina 70765581
- ⑥ Lic. Wika Bucina 05415141

Para lo cual la Ing. Peña comunicó que se reunirán un experto técnico de la verificación para tomar las acciones correctivas como permitir a las oficinas de mantenimiento y de gestión de residuos.

07757549.

Ing Estrella Peña  
DNI 74207020

10621784.

DN. 72705259  
Arq. Melanie Alvarado A.

Dr. Stalin Condori Calcina  
MÉDICO CIRUJANO  
CMP: 91937



ANEXO 7 ACTA OGREYD

ACTA DE REUNIÓN OGREYD - EQUIPO GESTIÓN  
COMITÉ ANEXO CTA DE ACM

SIENDO 22 MARZO 2023, EN REUNIÓN POR INSPECCIÓN  
OGREYD, SE TOMÓ LA SIGUIENTE DECISIÓN:

1- AMBIENTES CLAUDIADOS:

- 1) TORRE MATE
- 2) SALA DE BOMBOAS
- 3) CANTINA CUMCO?

4) SICOLOGÍA - INTERVENCIONES: EL TETNO ASEGURADO EN  
MUCHAS CONDICIONES Y FALSO TETNO DE CIUDAD PASO EN  
MUCHAS CONDICIONES.

RECOMENDACIÓN ES QUE EN UN TIEMPO, LOS DICHOS  
AMBIENTES PUEDAN SER REVISADOS, EL ASESOR CORRESPONDIENTE  
TOMARÁ LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.

EL ADMITENTE DEBERÁ QUE EL REACCIONARIONA MUY RÁPIDO DE  
UN ACUMULACIÓN; LOS ASESORES CONTINÚE TANTO COMO SE VAYAN  
SIN NINGUN VISO.

PERÚ MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO  
C.S. CAJA DE AGUA

MARCOS SÁVEDRA VELASCO  
MÉDICO RESPONSABLE CERITS ANEXO  
C.M.P. 77739 RNE 25171

Dra. Diana León C.

OBP. 13841.

Douglas Arce de Dios  
CAP 6067



### ANEXO 8 ACTA CERITS-CS CAJA DE AGUA- DIRIS CENTRO ES ITS – DPVIH MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ

ACTA DE REUNIÓN DPVIH-MINSA - ESTABLEC  
ITS-MIN-MINSA, CS CAJA DE AGUA Y ANEXO  
COMITADO DE AGUA.

SE FUE 23 DE MARZO 12:30 HORAS NOS ENCONTAMOS  
REUNIDOS EN ANEXO COMITADO DE AGUA:

- 1- DPVIH - MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ  
LIC. ANA VERA  
LIC. ALVARO GARCIA
- 2- ESTABLECIMO ITS - DIRIS CENTRO  
DR. KAROL FRANCA
- 3- DEPARTAMENTO CS CAJA DE AGUA  
MC. RAUL PONCE ALIAGA
- 4- RESPONSABLE COMITADO ANEXO CAJA DE AGUA  
MC. MARCO SAABRA VELASCO

SE TOMAN LOS SIGUIENTES ACUERDOS / SUBORDINACIONES:

- 1- MANTENER EL ESTABLECIMIENTO DENTRO DEL AREA DE  
COMITADO ANEXO CAJA DE AGUA.
- 2- AGOTAR OPCIONES PARA MANTENER: 1) BIENESTAR Y 2) SALUD.
- 3-

PERU MINISTERIO DE SALUD  
DIRIS LIMA CENTRO  
CAJA DE AGUA  
MARCO SAABRA VELASCO  
MEDICO RESPONSABLE CERITS ANEXO  
C.M.P. 10723 RNE 35171

PERU MINISTERIO DE SALUD  
DIRIS LIMA CENTRO  
CAJA DE AGUA  
MC. Raul Ponce Aliaga  
M.F.I. 03856 S. CAJA DE AGUA  
C.M.P. 83396

*Ana Vera*

*Alvaro Garcia*



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

### ANEXO 9 ACTA OFICINA DE INVERSIONES LIMA

CENTRO

27

#### ACTA DE VISITA DE OFICINA INVERSIONES DIRIS LIMA CENTRO

Jueves 28 mayo 2023 a horas: 11:30 am  
Asi empezamos reunión.

1. Dr. Stelio Condori
2. Ing. Miguel Sandoz
3. Arg. Maria Stalaya
4. Ing. Javier Noya

Se concluye:

1. Se revisaron audios de llamadas; Topico Topo, Rendimiento y Consultas de Ocuo 2.
2. Se revisó informe a la DIRIS Lima Centro para evaluar su implementación por detección de flechas.

PERÚ Ministerio de Salud  
DIRIS LIMA CENTRO  
C.S. CAJABACANA

MC. LEIBITZ STALIN CONDORI CALCINA  
C.M.P. 91937

*[Handwritten signatures]*



ANEXO 10 ACTA ENEL POR EXPLOSIONES EN

PERIMETRO DE CERITS

ACTA DE VISITA A ENEL

Jueves 04 abril del 2017 17:30 hrs se recibe a personal de ENEL para evaluación por no haber su eléctrico debido a falla eléctrica por acumulación de residuos:

- 1. Carlos Gonzales Huamantla
- 2. Stalin Condori Calcina

Se realizó evaluación del caso:

Se concluye

- 1. Defecto del cable de energía eléctrica
- 2. Por la magnitud y riesgo del Centro de Salud se programó para energía eléctrica a la brevedad posible
- 3. Se garantiza la seguridad por ser Centro de Salud.

*[Signature]*  
Carlos A. Gonzalez R

DNI 45745433

Sup. de cuadros / 2  
Tari Contratista

PERÚ Ministerio de Salud DIRIS LIMA CENTRO  
C.S. CAJA DE AGUA

.....  
No. LETRANIZ STALIN CONDORI CALCINA  
CMP: 91937

*[Signature]*



ANEXO 11 ACTA VISITA OF. CALIDAD DIRIS CENTRO

